

MONDOMOTOR

By : Costruzione Macchine Marconi s.n.c.
Via dell'Industria n.67 40040 Silla (BOLOGNA) – Italy
Tel. 0534/30253 – 0534/30528
www.mondomotor.com - www.mondomotor.it




CUV CARRY 300 => SOSTITUZIONE COLLETTORE ASPIRAZIONE cod. 26743

DI COLLETTORI cod. 26743 NE SONO STATI PRODOTTI 2 TIPI
(FOTO A)

IL VECCHIO TIPO HA UNA INCLINAZIONE TRA I 2 PIANI
DI CIRCA 75° , ED HA UN SOLO TUBINO DI DERIVAZIONE
SULLA CURVA


MENTRE

IL NUOVO TIPO HA UNA INCLINAZIONE TRA
I DUE PIANI DI CIRCA 90° , ED HA 2 TUBINI DI DERIVAZIONE
SULLA CURVA




* IL VECCHIO TIPO E' FUORI PRODUZIONE DA ANNI E NON PIU' REPERIBILE

SE SUL VOSTRO VEICOLO FOSSE MONTATO IL VECCHIO TIPO, SOSTITUENDOLO CON IL NUOVO, **POTREBBE SUCCEDERE (NON E' DETTO)** CHE IL COLLETTORE TRA CARBURATORE E CASSA FILTRO NON ARRIVI A COLLEGARLI PERFETTAMENTE
VEDI (FOTO B)



SE IL VECCHIO COLLETTORE TRA CARBURATORE E CASSA FILTRO (cod. 26745 della foto B) NON ARRIVA A FARE COMBACIARE GLI IMBOCCHI , SARA' NECESSARIO SOSTITUIRLO , CON IL MODELLO AGGIORNATO **cod . 27400** (FOTO C)



NEL NUOVO COLLETTORE 26743, POTRETE TAPPARE UNO DEI TUBINI DI DERIVAZIONE CON UNA VITE ED UNA GOCCIA DI LOCTITE, OPPURE CON UN SEMPLICE TUBETTO DI GOMMA RIPIEGATO SU SE' STESSO E STRETTO CON UNA FASCETTA. (FIGURA D)

